

# PSI Анतिकоррозионная защитная лента Espansit 60

## Информация о продукте




### Espansit 60 Антикоррозионная защитная лента для сложных элементов трубопровода

Данная лента специально разработана для высоконадежной антикоррозионной защиты элементов трубопроводов сложной формы, таких как, например, разъемных и неразъемных соединений трубопроводов.

Espansit 60 наносится в холодном виде, предписанием DVGW GW 15 подлежит подготовка обертываемого участка трубы. Высокая эластичность, в особенности на кантах и в углах, хорошая растяжимость, способность противостоять воздействию кислот и оснований, грибков и микроорганизмов, вот что являются отличительными особенностями продукта.

Предварительная обработка праймером не требуется. Лента самоклеящаяся, за счет высокой восстанавливающей силы полипропиленовой пленки лента имеет высокое прижимное давление и имеет пароизолирующие свойства. Обертывает внахлест на 50%.



Тип	Ширина	Длина рулона	№ артикула	Кол-во в упаковке
Espansit 60 50-5	50 мм	5 м	4-034-21521	16 рулонов
Espansit 60 100-5	100 мм	5 м	4-034-21522	8 рулонов
Заполнитель 3,5 мм	50 мм	7,5 м	4-034-21498	24 рулонов

Технические данные	
Внутренний слой	Бутилкаучук
Внешний слой	Полипропиленовая пленка ок. 100 м
Температура во время обертки	Оптимальная от 0°C до 70°C
Электрическое сопротивление	15 кВ/мм
Эксплуатационная температура	-50°...+50°C
Удлинение при разрыве	500%
Общая толщина	ок. 1,5 мм
Вес	2,5 кг/м <sup>2</sup>
Цвет	серый
Допуск по DVGW	нет

# PSI Анतिकоррозионная защитная лента Espansit 60

## Руководство по монтажу



**Обертка сложных элементов трубопроводов, таких как разъемные и неразъемные соединения и отводы.**

### Очистка:

Подготовьте трубу к работе в соответствии с предписаниями DVGW GW 15, тщательно очистите трубу от ржавчины, жира и загрязнений (проволочной щеткой, обезжиривателем для труб)

### Сушка:

Область, подлежащую обертке высушить нагреванием приблизительно до 50° C.

**Внимание:** Espansit 60 **не требует** предварительного **нанесения праймера.**

### Заполнитель:

Острые углы и пустоты залепите и заровняйте при помощи заполнителя FP-Füller. Заполнитель нагрейте и разгладьте.

### Монтаж:

Снимите защитный слой пленки с антикоррозионной ленты Espansit 60 и туго обертывайте ленту на трубу, ленту при этом не перекручивайте. В узких углах прижимайте ленту большим пальцем.

**При необходимости двухслойной изоляции** обертывайте ленту внахлест минимум на 50%.

На участках перехода на заводскую гидроизоляцию обертывайте ленту со всех сторон с заходом на заводскую гидроизоляцию минимум на 50 мм.

Работу можно считать законченной, если лента прилегает плотно и без пузырей, а все требуемые нахлесты и заходы соблюдены. Мы не несем ответственности за применение продукции не по назначению. Гарантия PSI распространяется на замену бракованного материала.

